

Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения

МАДОУ г. Мурманска №32

Наименование объекта и организации

183008, г. Мурманск, ул. Спартака, 13

Адрес

п/п	Структурно-функциональные зоны и элементы	Значимые барьеры для инвалидов и других МГН* (физические, информационные, организационные)	Предложения по созданию условий доступности объекта и услуг (до реконструкции / капитального ремонта):		Состояние доступности соответствующей зоны		
			Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследования	после 1-го этапа	после 2-го этапа
1.	Территория, прилегающая к зданию Вход (входы) на территорию Путь (пути) движения на территории Лестница (наружная) Пандус (наружный) Автостоянка и парковка	1.1. Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию. 1.2. Отсутствие оборудования, носителей информации (звуковой и зрительной). 1.3. Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов.	1.1. Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию. 1.2. Организовать сопровождение инвалидов ответственным сотрудником для оказания помощи.	1.1. Выделить и обозначить парковочные места для инвалидов (не менее 1). 1.2. Установить на выделенном парковочном месте информацию с номером телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке и высадке из транспортного средства. 1.3. Установить носители звуковой и зрительной информации на путях движения о направлении к входу в здание.	К- ВНД О-н -ВНД О-в - ДУ/пп С-п - ВНД С-ч -ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К- ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч -ДУ-пп Г-п - ДУ/пп Г-ч - ДУ/пп У - ДУ-пп	К- ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч -ДУ-пп Г-п - ДУ/пп Г-ч - ДУ/пп У - ДУ-пп

<p>2. Ввод в здание</p> <p>-Лестница (наружная)</p> <p>-Пандус (наружный)</p> <p>-Входная площадка (перед дверью)</p> <p>Дверь (входная)</p> <p>Тамбур</p>	<p>2.1. Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч).</p> <p>2.2. Отсутствуют тактильные указатели, выполняющие предупредительную функцию (С-п).</p>	<p>2.1. Установить информацию об ОСИ.</p>	<p>2.1. Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках, верхних конечностей и с нарушением зрения.</p>	<p>К- ВНД</p> <p>О-н -ВНД</p> <p>О-в - ДУ-пп</p> <p>С-п - ВНД</p> <p>С-ч - ВНД</p> <p>Г-п - ВНД</p> <p>Г-ч - ВНД</p> <p>У - ВНД</p>	<p>К- ДУ-пп</p> <p>О-н -ДУ-пп</p> <p>О-в - ДУ-пп</p> <p>С-п - ДУ-пп</p> <p>С-ч - ДУ-пп</p> <p>Г-п - ДУ-пп</p> <p>Г-ч - ДУ-пп</p> <p>У - ДУ-пп</p>	<p>К- ДУ-пп</p> <p>О-н -ДУ-пп</p> <p>О-в - ДУ-пп</p> <p>С-п - ДУ-пп</p> <p>С-ч - ДУ-пп</p> <p>Г-п - ДУ-пп</p> <p>Г-ч - ДУ-пп</p> <p>У - ДУ-пп</p>
<p>3. Пути движения внутри здания</p> <p>-Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)</p> <p>-Лестница (внутри здания)</p> <p>- Пандус (внутри здания)</p> <p>- Дверь</p> <p>- Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)</p>	<p>3.1. Отсутствуют тактильные направляющие и предупредительные указатели для инвалидов по зрению (С-п).</p> <p>3.2. Отсутствует информация о направлении к местам целевого назначения и туалетам.</p>	<p>3.1. Установить информацию о направлении к зонам целевого назначения и туалету.</p>	<p>3.1. Нанести контрастную маркировку поступить крайних ступеней.</p>	<p>К- ВНД</p> <p>О-н -ВНД</p> <p>О-в - ДУ-пп</p> <p>С-п - ВНД</p> <p>С-ч - ВНД</p> <p>Г-п - ВНД</p> <p>Г-ч - ВНД</p> <p>У - ВНД</p>	<p>К- ДУ-пп</p> <p>О-н -ДУ-пп</p> <p>О-в - ДУ-пп</p> <p>С-п - ДУ-пп</p> <p>С-ч - ДУ-пп</p> <p>Г-п - ДУ-пп</p> <p>Г-ч - ДУ-пп</p> <p>У - ДУ-пп</p>	<p>К- ДУ-пп</p> <p>О-н -ДУ-пп</p> <p>О-в - ДУ-пп</p> <p>С-п - ДУ-пп</p> <p>С-ч - ДУ-пп</p> <p>Г-п - ДУ-пп</p> <p>Г-ч - ДУ-пп</p> <p>У - ДУ-пп</p>
<p>4. Зоны целевого назначения</p> <p>- Кабинетная форма обслуживания</p> <p>- Зальная форма обслуживания</p> <p>-Прилавочная форма обслуживания</p> <p>-Форма обслуживания с перемещением по маршруту</p> <p>-Кабина индивидуального обслуживания</p>	<p>4.1. При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п).</p>	<p>4.1. Организовать сопровождение инвалида.</p>		<p>К- ВНД</p> <p>О-н -ВНД</p> <p>О-в - ДУ-пп</p> <p>С-п - ВНД</p> <p>С-ч - ВНД</p> <p>Г-п - ВНД</p> <p>Г-ч - ВНД</p> <p>У - ВНД</p>	<p>К- ДУ-пп</p> <p>О-н -ДУ-пп</p> <p>О-в - ДУ-пп</p> <p>С-п - ДУ-пп</p> <p>С-ч - ДУ-пп</p> <p>Г-п - ДУ-пп</p> <p>Г-ч - ДУ-пп</p> <p>У - ДУ-пп</p>	<p>К- ДУ-пп</p> <p>О-н -ДУ-пп</p> <p>О-в - ДУ-пп</p> <p>С-п - ДУ-пп</p> <p>С-ч - ДУ-пп</p> <p>Г-п - ДУ-пп</p> <p>Г-ч - ДУ-пп</p> <p>У - ДУ-пп</p>

Жилые помещения Места приложения труда						
5. Санитарно-гигиенические помещения -Туалетная комната - Душевая/ ванная комната - Бытовая комната (гардеробная)	5.1. Отсутствует кнопка вызова персонала. 5.2. Разместить информацию о туалете со стороны дверной ручки с дублированием рельефными знаками. 5.3. Отсутствуют крючки для костылей и тростей, поручень для унитаза.	5.1. Установить информацию рядом с входом о контактном номере сотрудника, который может открыть туалет.	5.1. Установить кнопку вызова персонала в туалетной кабинке. 5.2. Установить крючки для костылей и тростей.	К- ВНД О-н -ВНД О-в - ДУ-пп С-п - ВНД С-ч -ВНД Г-п -ВНД Г-ч -ВНД У - ВНД	К- ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч -ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К- ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч -ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп
6. Система информации на объекте - комплексность - единообразия и непрерывности - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1. Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все). 6.2. Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч). 6.3. Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п).	6.1. Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. 6.2. Разместить на сайте сведения об организации и доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН.	6.1. Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей отдельных категорий инвалидов.	К- ВНД О-н -ВНД О-в - ДУ-пп С-п - ВНД С-ч -ВНД Г-п -ВНД Г-ч -ВНД У - ВНД	К- ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч -ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К- ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч -ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп
7. Пути движения объекта от остановки	7.1. Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п).	7.1. Организовать размещение тактильной информации (обращение к администрации района).	К- ВНД О-н -ВНД О-в - ДУ-пп С-п - ВНД С-ч -ВНД Г-п -ВНД Г-ч -ВНД У - ВНД	К- ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч -ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	К- ДУ-пп О-н -ДУ-пп О-в - ДУ-пп С-п - ДУ-пп С-ч -ДУ-пп Г-п - ДУ-пп Г-ч - ДУ-пп У - ДУ-пп	

